




KHE 2660 Quick
KHE 2860 Quick

UHE 2660-2 Quick
UHEV 2860-2 Quick









Manual de utilizare

Made in Germany



UHEV 2860-2 Quick



			KHE 2660 Quick *1) 006663..	KHE 2860 Quick.. *1) 00878..	UHE 2660-2 Quick *1) 00697..	UHEV 2860-2 Quick *1) 00713..
	P₁	W	850	880	800	1100
	P₂	W	465	490	450	600
	n₁	/min rpm	0-1100	0-1150	0-1050 0-2500	0-900 0-2100
	n₂	/min rpm	830	870	790 1860	900 2100
	SDS-plus		✓	✓	✓	✓
	ø max.	mm (in)	26 (1 1/32)	28 (1 3/32)	26 (1 1/32)	28 (1 3/32)
	s max.	/min bpm	4300	4400	4200	4500
	W (EPTA (05/2009)	J	3,0	3,2	2,8	3,4
	S	J/s	215	235	200	255
	ø max.	mm (in)	68 (2 11/16)	68 (2 11/16)	68 (2 11/16)	68 (2 11/16)
	b	mm (in)	1,5 - 13 (1/16-1/2)	1,5 - 13 (1/16-1/2)	1,5 - 13 (1/16-1/2)	1,5 - 13 (1/16-1/2)
	ø max.	mm (in)	32 (1 1/4)	32 (1 1/4)	32 (1 1/4) 28 (1 3/32)	35 (1 3/8) 30 (1 3/16)
	ø max.	mm (in)	13 (1/2)	13 (1/2)	13 (1/2) 6 (1/4)	13 (1/2) 6 (1/4)
	m	kg (lbs)	3,1 (6.9)	3,1 (6.9)	3,1 (6.9)	3,3 (7.4)
	D	mm (in)	50 (1 31/32)	50 (1 31/32)	50 (1 31/32)	50 (1 31/32)
	a_{h,HD}/K_{h,HD}	m/s²	12,9 / 2,4	12,9 / 2,4	12,9 / 2,4	13,5 / 1,5
	a_{h,Cheq}/K_{h,Cheq}	m/s²	8,5 / 1,5	8,5 / 1,5	8,5 / 1,5	7,2 / 1,5
	a_{h,D}/K_{h,D}	m/s²	3,3 / 1,5	3,3 / 1,5	3,3 / 1,5	4,3 / 1,5
	L_{pA}/K_{pA}	dB (A)	89 / 3	89 / 3	88 / 3	90 / 3
	L_{WA}/K_{WA}	dB (A)	99 / 3	99 / 3	99 / 3	99 / 3

CE *2) 2011/65/EU, 2006/42/EC, 2014/30/EU
 *3) EN 60745-1:2009+A11:2010, EN 60745-2-6:2010

Vicepresedinte calitatea si ingineria produselor
 *4) MetaboWerk GmbH - Metabo-Allee 1 -
 72622 Nuertingen, Germany

Manual de utilizare

1. Declaratie de conformitate

Declaram pe proprie raspundere ca ciocanele de gaurit si demolat, identifica prin tip si serie *1), corespund tuturor precizarilor relevante din directivele *2) si normele *3). Documentatia tehnica se afla la *4) - vezi pag.3.

2. Utilizarea corespunzatoare

Dotate cu accesoriile adecvate, ciocanele de gaurit si demolat pot gauri cu percutie si pot demola beton, piatra si materiale similar cu burghie SDS si dalti, tigla si materiale similar cu carote, pot gauri fara percutie metal, lemn, etc, si de asemenea pot insuruba.

Pentru pagubele rezultate in urma utilizarii necorespunzatoare raspunde numai utilizatorul.

Respectati toate masurile general recunoscute de preventire a accidentelor si instructiunile de siguranta anexate.

3. Instructiuni generale de siguranta



Respectati pasajele din text marcate cu acest simbol pentru protectia dvs. si amasinii dvs.!



AVERTIZARE – Cititi manualul de utilizare pentru reducerea pericolului de ranire.

AVERTIZARE *Cititi toate instructiunile si recomandarile de siguranta. Nerespectarea instructiunilor si recomandarilor de siguranta poate duce la electrocutare, incendiu si/sau raniri grave.*

Pastrati cu grijă toate instructiunile si recomandarile de siguranta pentru consultare ulterioara.
Transmiteti masina altor persoane numai insotita aceste documente.

4. Instructiuni speciale de siguranta

Utilizati antifoane. Exponerea la zgomot poate duce la pierderea auzului.

Utilizati manerul suplimentar livrat cu masina. Pierderea controlului asupra masinii poate duce la raniri grave.

Tineti masina de suprafetele izolate cand executati lucrari in cursul carora unealta poate dinge circuite electrice ascunse sau propriul cablu de alimentare. Contactul cu un circuit electric sub tensiune poate pune sub tensiune si componente metalice ale masinii si poate provoca un soc electric.

Lucrati numai cu manerul auxiliar montat corect.

Tineti bine masina cu ambele maini de manerale din dotare, asigurati-v-a o pozitie stabila si sigura si concentrati-v-a asupra lucrului.

Cand lucrati cu aceasta masina utilizati ochelari de protectie, manusi de lucru si ochelari de protectie!

Asigurati-v-a ca in zona pe care urmeaza sa o prelucrati nu se afla circuite electrice, de gaze sau de apa (verificati cu un detecto de metale).

Cand intervine cuplajul de oprire de siguranta, opriti imediat masina!

Nu atingeri unealta in rotatie!

Asigurati piesa de lucru impotriva deplasarii sau rotiri (de ex. prin fixare cu menghine).

Undeportati rumegusul si alte deseuri numai cu masina in repaus.

Atentie la insurubarea dura (insurubare de suruburi cu filet metric sau in toli in otel)! Capul surubului se poate rupe, respectiv la nivelul manerului poate aparea un recul de rotatie.

Scoateti steccherul din priza inainte de orice operatie de reglare, montare de unele, intretinere sau curatare.

Evitati pornirea accidentală: deblocati intotdeauna interrupatorul cand scoateti steccherul din priza sau cand intervine o pana de curent.

Inlocuiti imediat manerale auxiliare deteriorate sau crapate. Nu utilizati masina cu manerul auxiliar defect.

Cuplaj de oprire de siguranta: Cand unealta se agata sau se blocheaza, fluxul de curent spre motor este limitat. Pentru a controla fortele ridicate care apar in aceste momente, tineti bine masina cu ambele maini de manerale din dotare, adoptati o pozitie sigura si lucrati cu atentie.

Reduceti expunerea la praf:

! Particulele rezultate in timpul lucrului cu aceasta masina pot contine substante care pot provoca reactii alergice, cancer, imbolnavirea caelor respiratorii, avort sau alte afectiuni ale sistemului reproductor. Printre acestea se numara: plumbul (din vopselele pe baza de plumb), pulberile minerale (din caramizi, betor, etc.), aditivi utilizati in prelucrarea lemnului (crom, substante de protectie), unele esente de lemn (stejar, fag), metal, azbest. Riscul depinde de durata expunerii utilizatorului sau persoanelor aflate in apropiere la substantele respective. Nu permiteti patrunderea acestor particule in corpul dvs.

Pentru a reduce expunerea la aceste substante asigurati obuna ventilatie si utilizati echipament deprotectieadecvat: ex. masca de respirat capabila sa filtreze particule microscopice.

Respectati instructiunile relevante pentru materialul prelucrat, personal, aplicatie si zona de lucru (ex. masuride protectia muncii, debarasare, etc.).

Colectati particulele la locul in care in care sunt generate si evitati depunerea lor in mediu.

Pentru lucrari speciale utilizati accesorii adecvate. Astfel in mediu se raspandesc necontrolat mult sau putine particule.

Utilizati o instalatie de exhaustare adevadata.

Pentru reducerea expunerii la praf:

- nu indeprentati aerul evacuat de masina si particulele rezultate spre dvs. sau spre alte persoane aflate in apropiere sau spre depunerii de praf,
- montati o instalatie de exhaustare si/sau un purificator de aer,
- aerisiti bine spatiul de lucru si curatati-l prin aspirare. Nu maturati si nu suflatii - veti ridica praful in aer.
- aspirati sau spalati hainele de lucru. Nu suflatii, nu scuturati si nu periati.

5. Descriere

Vezi pag. 2.

- 1 Mandrina rotpercutoare
- 2 Blocaj unealta
- 3 Blocaj mandrina
- 4 Mandrina cu fixare rapida *
- 5 Manta mandrina cu fixare rapida *
- 6 Ax
- 7 Maner auxiliar
- 8 Limitator adancime de gaurire
- 9 Blocaj
- 10 Comutator (selectare mod de functionare)
- 11 Indicator electronic Signal *
- 12 Selector turatie *
- 13 Comutator directie de rotatie
- 14 Buton fixare
- 15 Intrerupator tragaci

* in functie de dotare / neinclus in furnitura

6. Punerea in functiune

! Inainte de punerea in functiune asigurati-vă ca tensiunea si frecventa specificate pe placuta de identificare a masinii coincid cu valorile din reteaua de alimentare.

! Montati in circuitul de alimentare un intrerupator de protectie cu curent de descarcare de max. 30 mA.

6.1 Montarea manerului auxiliar

! Din motive de siguranta lucrati numai cu manerul auxiliar montat.

Deschideti inelul de fixare, rotind spre stanga manerul auxiliar (7). Introduceti manerul auxiliar pe gatul masinii. Introduceti limitatorul adancimii de gaurire (8). Fixati manerul auxiliar in unghiul dorit, in functie de lucrarea executata.

7. Utilizare

7.1 Reglarea limitatorului de adancime

Desurubati manerul auxiliar (7). Reglati limitatorul (8) la adancimea de gaurire dorite si strangeti din nou manerul auxiliar (7).

7.2 Pornirea/oprirea

Pentru pornirea masinii apasati trgaciul (15).

Turatia poate fi modificata de la tragaci.

UHEV 2860-2 Quick:

Datorita caracteristicii Soft Start masina accelerarea continuu pana la turatie preselextata.

Pentru functionare continua blocati tragaciul cu butonul de fixare (14). Pentru deblocare apasati din nou tragaciul.

! In modul de functionare continua, masina functioneaza in continua si daca o scapati din mana. De aceea tineti bine masina cu ambele maini de manerele din dotare, adoptati o pozitie sigura si lucrati cu multa atentie.

7.3 Selectarea turatiei (numai la UHE...)

In functie de lucrarea executata selectati turatia optima cu selectorul (12).

7.4 Selectare mod de functionare

Apasati blocajul (9) si rotiti comutatorul (10).

 Gaurire cu percutie (selectati numai daca utilizati mandrina rotpercutoare (1))

 Demolare (selectati numai daca utilizati mandrina rotpercutoare (1))

 Reglarea pozitiei daltii
In aceasta pozitie rotiti dalta in pozitia dorita apoi selectati "Demolare" pentru a fixa dalta si a o asigura impotriva rasucirii.

Numai la KHE...:

 Gaurire (cuplu ridicat)

Numai la UHE...:

 Gaurire viteza 1 (cuplu ridicat)

2 **Numai la UHE ...:**
Gaurire viteza 2 (turatie ridicata)

! Cand este montata dalta, utilizati masina numai in modul "Demolare" 

! Nu faceti miscari de parghie cu dalta montata in masina.

7.5 Selectarea directiei de rotatie

! Actionati comutatorul directiei de rotatie (13) numai cu motorul in repaus.

Selectarea directiei de rotatie:

R = dreapta (gaurire, gaurire cu percutie,

demolare, insurubare)

L = stanga (desurubare)

7.6 Inlocuirea mandrinei

! Cand inlocuiti mandrina curatati axul (6) si ungeti-l usor.
(vaselina speciala cod: 6.31800).

! Montati numai mandrinele Metabo luvrate.

Demontarea mandrinei:

Vezi pag. 2, fig. C.

- Rotiti blocajul mandrinei (3) in directia sagetii pana la capat (a) si extrageti mandrina (b).

Montarea mandrinei:

Vezi pag. 2, fig. D.

- Introduceti mandrina pe ax (6) (a).
- Rotiti blocajul mandrinei (3) in directia sagetii (b) pana cand mandrina este impinsa complet pe ax apoi eliberati blocajul mandrinei.

Futterverriegelung loslassen.

- Verificati daca mandrina este bine fixata.

Nota: Pentru a impiedica rotirea axului in timpul inlocuirii mandrinei, aduceti comutatorul (10) la "Demolare" .

7.7 Inlocuire unealta cu mandrina SDS

! Inainte de montaj curatati coada uneletelor si ungeti cu vaselina speciala (cod: 6.31800)! Montati numai unelete SDS-Plus!

Montarea uneletelor:

- Rotiti unealta si introduceti-o in masina pana prinde in pozitie. Unealta se blocheaza automat.

Demontarea uneletelor:

Vezi pag. 2, fig. A.

- Trageti inapoi blocajul uneletelor (2) in directia sagetii (a) si extrageti unealta (b).

7.8 Inlocuire unealta cu mandrina rapida (in functie de dotare)

Utilizati mandrina cu fixare rapida pentru gaurire fara percutie in metal, lemn, etc. si pentru insurubare.

Montarea uneletelor (vezi pag. 2, fig. B):
Rotiti mantaua (5) in directia "AUF, RELEASE" (deschis)(a). Introduceti unealta cat mai adanc (b) si rotiti mantaua in directie opusa, pana cand invingeti rezistenta mecanica (c).

Atentie! In acest moment unealta nu este inca fixata!

Continuati sa rotiti cu forta (veti auzi o serie de "clicuri"), pana cand rotirea nu mai este posibila.
- numai acum unealta este fixata **sigur**.

Nota: Scrasnetul pe care il auziti eventual dupa deschiderea mandrinei (normal in functionarea sa) dispare prin rotirea mandrinei in sens invers.

In cazul uneletelor cu coada moale poate fi necesar sa refixati unealta dupa un timp scurt de utilizare.

8. Intretinere,curatare

Ax (6): mentineti in permanenta curat si ungeti cu vaselina speciala. (cod. 6.31800)

Mandrina cu finare rapida (4):

Dupa un timp mai indelungat de utilizare, tineti mandrina cu deschiderea in jos si deschideti-o si inchideti-o complet de cateva ori. Praful acumulat cade prin deschiderea. Se recomanda utilizarea spray-ului de curatare pe bacuri si deschiderile acestora.

Fante de aerisire:

Curatati periodic fantele de aerisire ale masinii.

9. Depanare

Daca nu puteti actiona tragaciul (15), verificati daca selectorul directiei de rotatie (13) este corect fixat in pozitia R sau L.

Indicator electronic Signal (11):

- **Intermitent rapid - protectie pornire accidentală**
La revenirea curentului in retea dupa o pauza, masina inca pornita de la intreupator nu porneste automat, din motive de siguranta. Pentru a continua lucrul opriti si reporniti masina de la intreupator.

10. Accesorii

Utilizati numai accesorii Metabo originale.

Utilizati numai accesorii care raspund cerintelor si datelor din acest manual.

Montarea sigura a uneletelor. Daca utilizati masina intr-un suport: fixati bine masina. Pierderea controlului asupra masinii poate provoca raniri grave.

Programul complet de accesorii se afla la distributorii autorizati.

11. Reparatii

Masinile electrice pot fi reparate numai de personal calificat!

Prezentati masinile electrice defecte unui distribuitor Metabo autorizat.

Lista pieselor de schimb se afla la distribuitorii.

Valoare totala vibratii: (suma vectoriala pe trei coordinate) exprimata conform EN 60745:

a_h, HD = valoare emisie vibratii
(gaurire cu percutie in beton)
 $a_h, Cheq$ = valoare emisie vibratii (demolare)
 a_h, D = valoare emisie vibratii
(gaurire in metal)
 $K_{h,HD/Cheq/D}$ = incertitudine (vibratie)

Nivele acustice tipice evaluate in A:

L_{pA} = nivel presiune acustica
 L_{WA} = nivel putere acustica
 K_{pA}, K_{WA} = incertitudine

In timpul lucrului nivelul acustic poate depasi 80 dB(A).

 **Utilizati antifoane!**

12. Protectia mediului

Respectati legislatia nationala in vigoare pentru debarasarea ecologica si reciclarea masinilor, amabalajelor si accesoriilor uzate.

Zubehör.

 Numai pentru statele UE: nu aruncați masinile electrice în gunoiul menajer! Conform Directivei europene 202/96/CE pentru masini electrice si electronice uzate si armonizarea cu legislatia nationala, masinile electrice uzate trebuie colectate diferentiat si supuse unui proces ecologic de revalorificare.

13. Date tehnice

Explicatii la datele de la pag. 3.

Sub rezerva modificarilor tehnice.

P_1	= putere absorbita
P_2	= putere nominala
n_1	= turatie in relanti
n_2	= turatie in sarcina
\emptyset_{max}	= diametru max. de gaurire
s_{max}	= frecventa max. percutii
W	= energie pe percutie
S	= capacitate percutie
b	= diametru fixare mandrina
m	= greutate fara cablu de alimentare
D	= diametru gat de fixare

Masuratori exprimate conform EN 60745.

masina de clasa de protectie II

~ curent alternativ

Datele mentionate au tolerante conform standardelor respective in vigoare

Valori emisii

Aceste valori permit evaluarea emisiilor masinii electrice si compararea diferitelor masini intre ele. In functie de conditiile de lucru, de starea masinii sau a sculelor utilizate expunerea reala poate avea valori mai mari sau mai mici decat cele specificate. Pentru evaluare luati in calcul pauzele de lucru si fazele cu solicitare redusa. Pe baza valorilor estimative adaptate corespunzator, luati masuri de protectie pentru utilizator, de ex. masuri organizatorice.